

**לשכת סמכ"ל בכיר תנועה****יצור סחר ויבוא**

טל": 03-5657145

fax: 03-5657139

כ"ב בא'יר תשפ"א

04 במאי 2021

סימוכין: 4000-0404-2021-010215

לכבוד: המעבדות המוסמכות לרכב**dagshim lebedikot abi-tipos leuyisok "kizor au haaracta shilda shel rachav msha vishinui rochak sernim"****1. הקדמה:**

נושא קיזור/haaracta shilda vishinui rochak sernim aiyu muugon b'mafm'c / mm't / t'i vlorov matboso ul hanachiot boneha harrack shel yizran hrack, kalli' hamekzut vohoraat ha'reishom. Ciim cel muveda u'sha caro'ot unia b'masha, davar ha'mbia lai ha'achidot hn baton ha'teudah, ha'bedikot v'bofomat ha'teudah.

b'cel muveda nederesh lehoyt nohal p'rimi asher masdeir at open ha'bedika v'moada ci cel b'odki' ha'muveda ib'atzu at ha'bedika ba'tam nohal.

l'mun ha'sder ha'tob, mat'v' b'masmer za ha'bedikot ha'choba asher nederesh lib'dok v'liyshem b'do'chot abi' -
ha'tipos/b'dikot prutniot.

ha'drishot b'masmer za ha'ine b'nosof l'prati zihoi hrack, prati ha'izran, shem ha'bodok, zi'od ha'bedika, m'kom ha'bedika, tarir vco'. ba'tam nederesh be'ut ha'nafekha teudah mat'um muveda mosmedet shel rachav.

b'nosof, b'masmer za ha'drishot lib'atzu shinuim ao' fu'olat yizor bagli' ha'ine, asher yusho b'veiti ha'mala'ca asher machzikim bri'sion yizor v'semel u'sok m'tai'im.

2. תכנית בדיקות

הבדיקה	ממצאים
דרישות	1. על ha'izran m'atzu shinui lehoyt yizran morasha b'el ri'sion yizor batonqf ma'at m'sherd ha'tchavora ao yizran ha'mboksh leh'ozia ri'sion zeha, b'el semel u'sok m'tai'im.
עבור מבעץ	2. m'kom ha'bedika nederesh lehoyt b'chazar ha'izran asher b'atzu at shinui. Ul muveda lib'dok ci brashot ha'izran cl' ha'clilim, shet ha'uboda, ubedim b'el ha'semaca v'teudot mat'aimot batonqf (cdogmat r'tkim, chshmalim vco') ha'drashim lib'atzu ha'mala'ca.
השינוי	3. b'mida v'ha'izran b'el ri'sion yizor kiim nederesh b'mekhil lib'bedika lo'oda ci ha'izran y'umod b'drashot nohal 028/2016 - "bonah merkav", camor b'atzu shinui b'marakh ha'sernim/shilda
ברכב	

=====

רחוב המלאכה 8, תל – אביב, ת.ד 57031, מיקוד 61570
 לשירותכם: מרכז מידע "טליאל" 5678* ; אתר המשרד <https://go.gov.il/mot>

מדינת ישראל



		הכל בעיסוקי נהול זה.
<u>תיאור</u>	<u>השינוי</u>	<p>העבודה ע"ג הרכבת מכילה מס' שינוי:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. קיזור/הארכת שלדה. 2. שינוי מרחק סרנים ע"י הזזה הסרן. 3. שינוי באורך גל הינע. 4. שילוב של כמה מהאפשרויות 3-1. <p>נדרש לפחות מהו השני אשר בוצע בשלדת הרכבת, האם קיזור/הארכה, האם הסרן הווד קדימה/אחריה, האם קוצרה השלווה אחורית, כל שינוי אחר.</p> <p>בטעיף זה נדרש לפחות מהו רוחק הסרנים המקורי וממהו רוחק הסרנים "חדש" לאחר ביצוע השני. יש לוודא את המרחק מול הוראת הרישום ומול אישור היצן מטעם היובאן.</p>
<u>מהות</u>	<u>השינוי</u>	<p>נדרש לפחות על אופן ביצוע השני ולבדוק האם:</p> <p>השני בוצע כל פי הנחיות המחלקה הטכנית של יובאן הרכבת בהתאם להנחיות היצן יש לפרט:</p> <ul style="list-style-type: none"> -מהו מרחק הסרנים המקורי -מהו מרחק הסרנים לאחר השינוי -מהו מספר הוראת הרישום הרלוונטי לשולדה, שבה מופיע מרחק הסרנים החדש ע"פ הוראת הרישום מעת תחום תקינה. <p>2. שינוי מרחק סרנים בוצע בהתאם להנחיות "בוני מרכיבים" של יצן הרכבת ולציין את שם הקובץ אשר ממנו נלקחו ההנחיות.</p> <p>3. אישור המפרט על רוחק הסרנים החדש מעת המחלקה הטכנית של יובאן הרכבת.</p> <p>4. נדרש לפחות כי השינוי בוצע בהתאם לכללי המקצוע המקצועיים וריטוכיו שלדה בוצע ע"י אדם בעל הסמכה מתאימה לריתוך בתוקף. לבצע בדיקה ויזואלית של הריתוכים ושל אופן סגירת הברגים (מומנטן הידוק לברגים, הממצאות אומי נעליה, דסקיות וכו').</p> <p>5. נדרש לוודא כי לא בוצעו קדחים בשולדה/שינויים נוספים על מנת להעיבר רתומות חשמל/צינורות בילום.</p> <p><u>הערה:</u> במידה ובוצעו קדחים באופן אשר לא מוגדר בהנחיות יצן הרכבת יש לבצע תיקון מקומי, נדרש לבצע בהתאם הנחיות יצן הרכבת ולפרט כיצד התיקון בוצע.</p> <p>6. נדרש לפחות את השינויים אשר בוצע בשולדה לרבות הזזה של תושבתות קפיצים/הוספת חיזוק לשולדה/הזזה קורת רוחב אחורית וכו'.</p>
<u>מדידה</u>		<p>1. נדרש לפחות על אופן ביצוע המדידה משני צדי כל הרכבת ולאחר מכן המדידה שהתקבלה מתאימה לרוחק הסרנים המדיש והמוראות הרישום.</p> <p>בנוסף לוודא כי הבדיקה מתבצעת על משטח מפולס בהתאם למישור הרכבת על מנת להימנע משגיאת מדידה/יחס.</p> <p>2. במידה ובוצע שינוי בשולדה נדרש לבדוק גם מקבילות בין שתי קורות השולדה.</p>

=====

רחוב המלאכה 8, תל – אביב, ת.ד 57031, מיקוד 61570
לשירותכם: מרכז מידע "טליאל" 5678 *; אתר המשרד <https://go.gov.il/mot>

מדינת ישראל



1. נדרש לפרט איזה גל/י הינו הותקן/הותקנו ברכב לאחר ביצוע השינוי ולפרט האם קוצר יותר או ארוך יותר מהגל המקורי.
2. במידה וגל הינו אשר הותקן, חדש מקורי יש לציין מק"ט של היצן (ישן הרכב / חברת אשר מייצרת גלי הינו OEM לדוגמא DANA).
3. במידה וגל הינו שהרכב משומש מרכיב שיד מהכיבש ("פירוק") נדרש לצרף את רישיון הרכב ממנו פורק, בצוירוף חשבוניות רכישה, יש לציין בתעודה הבדיקה את מ"ר של הרכב המשובשת.
4. פעולות לשינוי בגל הינו המקורי תעסנה על ידי בית מלאכה המחזיק ברישיון ייצור מתחום ייצור סחר ויבוא במשרד התחבורה, בעל סמל עסקם המתאים לכך. עבודות קיזור גל הינו תעשה בהתאם להנחיות ישן הרכב, זאת עבור יצורנים אשר סיפקו להנחיות אלו בלבד.
5. כאשר משנים את מרחק הסרנים יש דרישת גל הינו קצר ניתן לבחור אחת מהאפשרויות:

- א. החלפה בגל הינו המקורי (ሞצר מדף) באורך מתאים.
- ב. חיתוך הגל הקיים לקצר יותר וביצוע פעולות ריתוך, איזון ובדיקה בהתאם להנחיות הישן.
- ג. ייצור גל הינו חדש מצינור מתאים (בהתאם להנחיות ישן הרכב לרבות עובי, סוג חומר, ריתוכים, איזון, בדיקות וכו')

6. כאשר משנים את מרחק הסרנים יש דרישת גל הינו ארוך יותר ניתן לבחור אחת מהאפשרויות:

- א. החלפה בגל הינו המקורי (ሞצר מדף) באורך מתאים.
 - ב. ייצור גל חדש מצינור מתאים (בהתאם להגדרות ישן הרכב לרבות: עובי צינור, סוג חומר, ריתוכים, איזון, בדיקות וכו').
- הערה: חל איסור לרטק "תוספות" לגל הינו קיים בכדי להארכו.

7. נדרש לצרף תמונות של גל הינו אשר הרכב לרבות כל סימן או תווית ישן ע"ג הגל.
- לעתים לאחר הארכה או קיצור של מרוח סרנים, נדרש לשנות את זווית ה"צלבים" לטובת הפחתת אי סידירות ביניהם (רעידות).
גלי הינו ארוכים וזווית לא נכונה של הצלבים, עשויים להיות סיבה לרעידות בשלהם ובקו הינו (רכבת הכח).
נדרש לוודא מול הנחיות ישן הרכב כי גל הינו נמצא בזווית נכונה לאחר ביצוע השינוי.
דוגמא:

שינויים בגל

ההינו

פעולות

יצור

שינויי דווית

סרגן -

צלבים

מדינת ישראל



<p>Transmission Angle -vs- Pinion Angle</p>	
<p>נדרש לפרט אילו שינויים במערכת החשמל של הרכב, לרבות: קיזור/הארכה של רתומות חשמל, שינוי מיקום רכיבים. במידה ובוצעו אילו שינויים, נדרש להציג חשבונית מחשמלאי רכב מוסמך/כתב הסכמה לחשמל.</p>	<u>שינויים</u> <u>במערכת</u> <u>החשמל</u> <u>ברכב</u> ABS-EBS
<p>נדרש לבדוק כי אין דיליפות במערכת הפניאומטית/הידראולית, במידה וונעשה שינוי כלשהו באחת המערכות נדרש לפרט ולציין לרבות מי הגורם אשר ביצע את השינוי (מוסך, יבואן וכו..).</p> <p>נדרש לקבל אישור על תקינות מערכת הבלמים.</p>	<u>שינויים</u> <u>במערכת</u> <u>הבלימה</u> <u>והאוויר</u>
<p>במידה וקיים מרכיב מערכת בקרת יציבות ESP נדרש לבצע עדכון תוכנה ע"י יבואן הרכב לאחר ביצוע השינוי.</p> <p>נדרש לצרף לבדיקה אישור על ביצוע העדכון/אישור כי אין ברכב מערכת ESP.</p>	<u>מערכת</u> <u>בקרת</u> <u>יציבות</u> <u>ESP</u>
<p>1. רישוי הרכב 2. הוראת רישום של הרכב (המתאימה לשנתון ודגם הרכב) 3. מסמך מאי המחלקה הטכנית של ובו הנחיות לגבי גאומטריית השינוי המדרש. לרבות: מרחק הסרנים המקורי, מרחק הסרנים ה"חדש" לאחר השינוי, מס' הוראת הרישום הרלווננטית לשולדה. 4. אישור היבואן על עדכון מערכת בקרת יציבות ESP, או לחילופין אישור היבואן לגבי חויסץ צורך בעדכון. 5. חשבונית רכישה של גל ההינע החדש/גל הינע משומש (במידה ומשומש יש לצרף את רישון הרכב ממנו פורק גל ההינע). 6. במידה ובוצע שינוי בגל ההינע ע"י בית מלאכה מקומי יש להציג אישור מבית המלאכה. על ביצוע העבודה עם פירוט מה בוצע. 7. הנחיות בונה המרכב של יצزان הרכב. 8. אישור תקינות מערכת הבלמים. 9. אישור התקינה של גל ההינע מהיצאן אשר ביצע את השינוי במרחק הסרנים. 10. כל מסמך נוסף אשר הוגש למעבדה/מסמך אשר המעבדה דרשה. 11. במידה ותעודת הבדיקה מתיחסת לעוד בדיוקות שנעשו על הרכב בנושא שינוי מרחק</p>	<u>סיכום</u> <u>המסמכים</u> <u>הנדשיים</u> <u>לבדיקה</u>

=====

רחוב המלאכה 8, תל – אביב, ת.ד 57031, מיקוד 61570
לשירותכם: מרכז מידע "טליאל" 5678* ; אתר המשרד <https://go.gov.il/mot>

מדינת ישראל



הסרים, לדוגמא שילוב של בדיקת מעבדה אירופאית (DEKRA, UTV וכו') יש לצרף את תעודה הבדיקה הנוספת.	
במידה וביצעו בדיקות נוספות נספנות ע"י המעבדה נדרש לפרטן.	<u>הערות / בדיקות נספנות</u>

3. צילומים

נדרש לצרף לתעודה צילומים של הרכב, תווית זהוי של הרכב, צילום גל ההינע, צילום של שינויים ברכב לרבות ריתוכים, חיזוקים, אופן ותמונה של תושבת הקפיץ וכו'.

4. הערה כללית

תעודה אב-טיפוס או בדיקה פרטנית אשר לא תפרט את כל הסעיפים הנ"ל לא תאושר.

בברכה,

ヨシ נחשוון, מהנדס
תחום ייצור סחר ויבוא

העתיקים:

גב' עימת ס gal – מנהלת בכירה אגף הרכב
מר משה קירמאיר – מנהל אגף א' רישי ופיקוח
מר דורון קוגמן – מנהל אגף א' הנדסה ותקינה
מר משה ימיני – מנהל תחום ייצור סחר ויבוא
מהנדס ג'AMIL אבו חלא – ראש תחום תקינה
עובד תחום תקינה
עובד תחום ייצור סחר ויבוא



AMI

(Aimed Market Information)

AMI 06-XXX

Issued by (department acronym name phone)
YQN Erik SKarp 86048Date
2020-09-10Issue
1Page
1(2)

Products affected

Truck			Bus			Engine (I&M)		
4 <input type="checkbox"/>	PGRT <input checked="" type="checkbox"/>	LPGRS <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	FKN <input type="checkbox"/>	P93 <input type="checkbox"/>	P96 <input type="checkbox"/>	E2011 <input type="checkbox"/>

Affected specifications: ex: Truck in PGRT and LPGRS series

Markets affected: IL

Modifying propeller shaft length when changing axle distance

In some cases it can be necessary to install a shorter or a longer propeller shaft, for instance if a chassis is rebuilt for some reason, and the axle distance (Wheel base) of a chassis has to be modified.

Background

Preferred procedure in those cases is to order a propeller shaft with the new correct length according to TI 06-1000501. As stated in TI 06-1000501, if there is no existing part number for the specific length, this process can be experienced as unnecessary time consuming. If delivery time is critical it can be necessary to modify the existing propeller shaft in order to save time.

Action and Service solution

If the axle distance is changed, the propeller shaft and any intermediate propeller shafts must be modified or renewed. Axle Distance changes should be made in accordance with the instructions in **Scania Body Builders manual**, see instruction - *Changing the axle distance* - on <https://bodybuilder.scania.com>

- Ideally, select one of Scania's standard axle distances for the new axle position. This makes it possible to fit the chassis with Scania original propeller shafts.
- Avoid modifying existing propeller and intermediate propeller shafts.
- Special equipment for welding, straightening and balancing propeller shafts must be used when changing the length of propeller shafts. *Always contact a Scania workshop to discuss this type of modification.*
- All screws removed from the propeller shaft must be replaced with new ones. It is important to use the correct type of screws. The screws must be tightened to the correct tightening torque. Do not use a nut runner. *Contact a Scania dealer for information on, for example, the correct type of screws and tightening torque.*

**AMI**

(Aimed Market Information)

AMI 06-XXX

Issued by (department acronym name phone)
YQN Erik SKarp 86048

Date

2020-09-10

Issue

1

Page

2(2)

In case that there is a need for a fast solution and there is no pipe available from the factory, it is mandatory to only use a pipe with the same dimensions (except the length) as the original one.

1. Shortening the propeller shaft (or shaft I many):
 - a. The original pipe should be shorten to the desired length, in accordance with the new axle distance dimension.
 - b. The flange (or flanges) should be dismantled and refitted on the side of the pipe (or pipes) that was cut.
 - c. The completed shaft should be balanced.
2. Extending:
 - a. It is not allowed to weld an extension to the pipe.
 - b. A new pipe in the right length should be used. In case that the ordered pipe is too long, it should be shorten locally to the desired length.
 - c. The pipe diameter should be the same as the original
 - d. The new pipe should then be shortened according to point 1 above.

Note 1: The described work should be done only by a qualified workshop for propeller shafts.

Note 2: A propeller shaft or intermediate propeller shaft must not be longer than 2,000 mm. Contact a Scania dealer for the correct propeller shaft lengths for the current vehicle specification.

Changing universal joint angles

After extending or shortening the axle distance, it is sometimes necessary to change one or more universal joint angles in order to reduce the irregularity between them

- Change the universal joint angles using one of the following methods:
- Modifying or moving support bearings.
- Modifying the rear axle inclination.
- Reducing the tag axle lifting height (applies to vehicles with 6x2 wheel configuration with rear leaf spring suspension).

Note: Long propeller shafts and incorrect universal joint angles cause vibrations in the chassis and powertrain.

שינוי אורך גלי הינע עקב ביצוע שינוי מרוח סרנים

נספח א': ברגים

נספח ב': מומנט הידוק הברגים

נספח ג': קווטר הצינורות

כללי

שלדות מזומנים מהיצורן בדרך כלל עם מירוח סרנים שמתאים לשימוש הספציפי להן נועד.
אולם לעיתים, טרם מסירת השלדה ללקוח נדרש בהתאם את השילדה לשימוש אחר. עקב כך יש לשנות את גלי הינע, לאורך קצר יותר או ארוך יותר.
במקרה זה, יהיה צורך לשנות גם את גלי הינע, לאורך קצר יותר או ארוך יותר.
על מנת לאפשר אורך של גלי הינע הנדרש, יש אפשרות שלצנן השילדה אין מק"ט קיים עבור אורך גל הינע הנדרש, אז יש בהתאם פתרון מקומי.

מי רשאי לבצע שינוי באורך גלי הינע

העבודה המתוארכת במסמך זה תבוצע רק על ידי מכון שיש לו רישיון ממשרד התחבורה (כאן הכוונה למלא את התנומות על פי משרד התחבורה...)

יש להשתמש בצד מתאים עבור חיתוך, ריתוך, חיזוק ואיזון גלי הינע כמשמעותם את אורכם.

צינורות גלי הינע

ה"צינורות" מהם עשויים גלי הינע, מתוכננים במיוחד למשטר העומסים שקיים בשילדה.

ראה בנספח ג' את הדגמים הק"מים.

למכונים שלהם רשיון כאמור, הידע, הצד וככל שנדרש גם צינורות מתאימים שלהם תוכנות חזק מתאימות, לביצוע שינויים בגלי הינע.

פעולה ופתרון שירות

אם השתנה מרוח סרנים, גלי הינע חייבים לעבור שינוי (קיצור) או להיות מוחלפים (ככל שמדובר בהארכה).

את שינוי מרוח סרנים, יש לבצע בהתאם להנחיות במדריך בניין הארגז של סקינה.

ראה הנחיות:

• "Changing the axle distance" <https://bodybuilder.scania.com>

יש לבחור מרוח סרנים סטנדרטי של סקניה לטובת מיקום חדש של הסרן.
(אם נדרש, אנא צור קשר עם מחלקת השירות לגבי מירוחי סרנים סטנדרטיים).

יש להחליף את כל הברגים המוסרים מגל ההינע בחדים. את הברגים יש לבדוק למומנט הנכון (ראה נספחים א', ב' ו-ג'). אין להשתמש להידוק הברגים בפטיש אוויר.

יש להשתמש בצינור בעל אותן מידות, מדדים ותכונות חזק (חוץ מהאורך) כמו של הצינור המקורי.

1. קיצור גל/גלי הינע:

א. יש לקצר את הצינור המקורי לאורך הרצוי, בהתאם למידות החדשנות של מרוח הסרנים.

ב. את הפלנג' (אוגן) יש לפרק ולהרכיב מחדש לצד הצינור שנחתך.

ג. את גל ההינע המשולם, יש לאזן.

2. הארכה:

א. אסור בתכליית האיסור להאריך צינור.

ב. יש להתקין צינור חדש באורך המתאים.

ג. את הפלנג'ים (אוגנים) ניתן לפרק מהצינור הישן ולהרכיב בצינור החדש.

ד. את גל ההינע המשולם, יש לאזן.

שים לב: גלי הינע, אסור שייהיו ארוכים יותר מ- 2000 מילימטר.
(צור קשר עם מחלקת השירות לגבי אורך גלי ההינע עבור רכב ספציפי)

שינויי זווית צלבים

אחרי הארכה או קיצור של מרוח סרנים, לעיתים נדרש לשנות זווית צלבים לטובת הפחתת אי סדרות ביניהם (רעידות).

• שנה את זווית הצלבים, באמצעות方法ות הבאות:

◦ שינוי או הזמת מסבים תומכים (פנדלאגר).

◦ שינוי נתיחת סרן אחריו.

◦ הקטנת גובה הרמה של הציר המתומם

(מתיחס ל 2×6 עם מתלה קפיצים אחריו).

שים לב: גלי הינע ארוכים וחזקים לא נכונות של הצלבים, עלולים להיות סיבה לרעידות בשלדה ובקו ההינע.

נספח א' – ברגים

כללי:

בכל גלי ההינע, השימוש הינו בסוג ברגים זהה.

מידות הרגים

M14*40 מסוג Six-point socket screw .
ראא בצלום ראש של בורג מהסוג זהה.



(מ"ט סקינה: 1725236)

חזק הבורג

דרגת החזק – 10.9 .

נספח ב' – מומנטוי הידוק הרגים

שלב 2	שלב 1	דגם ה cynor
60 מעילות	55 Nm	P400 / P500
170 Nm	40 Nm	P604 / P700
60 מעילות	55Nm	P410 / P510

נספח ג' - קוטר הצינורות

קוטר חיצוני במ"מ	דגם צינור (סקניה)
100	P400 / P410
109	P500 / P510
114.3	P604 /P614
124	P700