



לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
רח' המלאכה 8, תל - אביב
תחום תקינה
ת.ד. 57031, ת"א 61570
טל': 03-5657119/22
פקס: 03-5657123
תאריך: י"ט תמוז, תשע"ו
25 יולי, 2016
סימוכין: 22227814
תיק: תקינה

אל: מעבדות מוסמכות
משרדי הרישוי המחוזיים
יבואני רכב/איגוד יבואני הרכב

הנדון: שינוי רוחק סרנים ברכב משא עם מערכת בקרת יציבות

1. שינוי ברוחק סרנים ברכבים שבהם מותקנת מערכת בקרת יציבות, מחייב בדיקה ואישור ממוסד יבואן הרכב על ביצוע עדכון תוכנה למערכת בקרת היציבות בהתאם למידות החדשות של הרכב. במידה והשינוי לא מחייב עדכון התוכנה למערכת בקרת יציבות לפי הנחיות יצרן הרכב, מוסד היבואן ינפיק אישור בהתאם.
2. המעבדה המוסמכת אשר בודקת את שינוי רוחק הסרנים תוודא שהרכב ביצע עדכון לתוכנת מערכת בקרת יציבות ותציין את האישור ממוסד היבואן בדו"ח בדיקה.


בברכה
מהנדס מקסים טבל
ראש תחום תקינה

העתק:
מר משה ויצמן - מנהל בכיר אגף הרכב
מהנדסת עינת סגל - מנהל אגף א' הנדסה ותקינה
מהנדס יעקב שם טוב - מהנדס ראשי רכב
מהנדס ג'מיל אבו חלא - מרכז בכיר הנדסת רכב ותקינה